POLEASINGOWE.pl

POLEASINGOWE.PL SP. Z O. O.
ul. Lipowa 2, Komorniki
55-300 Środa Śląska
NIP 894-297-65-50
tel: (71) 715 60 18
e-mail: info@ecr.com.pl
www.poleasingowe.pl

Wycena pojazdu numer: 281/05/2026/KC z dnia: 2026/05/07

Rzeczoznawca : inż. Krzysztof Chyziński

Zleceniodawca: Poleasingowe.pl Sp. z o.o.
Adres: Lipowa 2, 55-300 Komorniki

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [C] V-2026

Rodzaj pojazdu: **Ciągnik samochodowy**
Marka: **DAF**
Model pojazdu: **XF 480 MR`18 E6 21.0t**
Wersja: **FT Super Space Cab Low Deck**
VIN: **X L R T E H 4 3 0 0 G 2 1 1 2 1 0**
Nr rejestracyjny: **OP6869K**
Nr Info-Ekspert: **214-02365**
Rok produkcji: **2018**



Wskazanie drogomierza	826704 km
Data pierwszej rejestracji	2018/09/28
Data ważności badania technicznego	2025/09/13
Rodzaj zabudowy	ciągnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny	wielkopojemna (odchylana)
Dop. masa całk.	18000 kg*
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	poduszki / poduszki / 3800 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	12902 ccm / 355kW (483KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E6
Kolor powłoki lakierowej kabiny	biały 1-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Przygotowanie do montażu radia
2	Dach regulowany elektrycznie	13	Szyby przyciemniane
3	Drzwi prawe otwierane przyciskiem na desce rozdzielczej	14	Szyby regulowane elektrycznie
4	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	15	Światła p/mgielne przednie
5	Immobilizer	16	Tachograf elektroniczny
6	Kabina zawieszona mechanicznie	17	Tempomat
7	Klimatyzacja	18	Wspomaganie układu kierowniczego

8	Leżanka dolna	19	Wyświetlacz wielofunkcyjny
9	Leżanka górna	20	Zamek centralny
10	Nagrzewnica powietrza kabiny	21	Zderzak stalowy
11	Ogrzewanie niezależne		

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+CB radio
2	+Kierownica obszyta skórą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 315/60 R22.5 154/148L XL FH 01 ENERGY TL	12,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 315/60 R22.5 154/148L XL FH 01 ENERGY TL	12,0
Tylne LZ:	*ALBOURGH 295/60 R22.5 150/147L ACROSS D	3,0
Tylne LW:	*ALBOURGH 295/60 R22.5 150/147L ACROSS D	3,0
Tylne PZ:	*ALBOURGH 295/60 R22.5 150/147L ACROSS D	3,0
Tylne PW:	*ALBOURGH 295/60 R22.5 150/147L ACROSS D	3,0

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny wykonano na terenie parkingu: 55-330 Miękinia, ul. Aukcyjna 1. Podczas oględzin udostępniono:
- oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego

Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w bazie CEPiK.

Nie okazano książki serwisowej pojazdu.

W raporcie historii pojazdu autoDNA:
- znajduje się wpis „odnotowano szkodę na pojeździe”:
• 06/2022r. – grupa czesci: szyby; strefa uszkodzenia: przód; kwota: 5 000 – 5 500 PLN
- znajduja sie wpisy z podanymi odczytami wskazan drogomierza - ostatni z dnia 13.09.2024 r. przy stanie drogomierza 776902 km.

I. Silnik oraz układ napędowy (weryfikacja w warunkach parkingowych – krótka próba ruchowa).
Silnik o zaplonie samoczynnym – uruchomiono z uzyciem zewnetrznego zródła prądu (niesprawne akumulatory). Sygnalizacja błędu sterowania silnika (kontrolka Check Engine). Praca na biegu jałowym równomierna. Stwierdzono zwiększoną głośność pracy sillnika i osprzętu. Stwierdzono ślady przepoceń i wycieków oleju silnikowego. Brak możliwości zweryfikowania sprawności skrzyni biegów w pełnym zakresie przełożeń.

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia (weryfikacja w warunkach parkingowych – krótka próba ruchowa).
W wyniku badania organoleptycznego i krótkiej próby ruchowej,nie stwierdzono widocznych uszkodzeń poszczególnych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego.
Stwierdzono nieszczelność układu pneumatycznego koła tylnego prawego - odstąpiono od przeprowadzenia jazdy próbnej.

III. Karoseria / nadwozie.
Grubość powłoki lakierowej do 110 µm na wszystkich elementach karoserii (poszyć z materiałów metalowych)


podlegających lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu):
- elementy lakierowane karoserii pojazdu z eksploatacyjnymi uszkodzeniami powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- pokrywa przednia – punktowe ubytki powłoki lakierowej
- szyba czołowa – po wymianie
- zderzak przedni – wgniecenie w części środkowej, głębokie zarysowanie w części prawej, punktowe ubytki powłoki lakierowej
- ramki reflektorów przednich – łuszczenie powłoki
- lusterka zewnętrzne prawe – pęknięcie obudowy dolnej
- lusterka zewnętrzne lewe – brak obudowy dolnej
- obudowa stopni wejściowych prawych – zarysowania
- ściana boczna prawa kabiny – ogniska korozji przy pokrywie schowka bocznego
- ściana boczna lewa kabiny – ogniska korozji przy pokrywie schowka bocznego
- obręcze kół osi przedniej – punktowe ogniska korozji
- rama pojazdu – ubytki powłoki lakierowej, ogniska korozji
- podest środkowy za kabiną – głębokie odkształcenie
- wspornik przedni błotnika osi tylnej prawej – intensywna korozja
- błotnik prawy osi tylnej, część górna – brak
- błotnik prawy osi tylnej, część tylna – ubytek materiału
- obręcze kół osi tylnej – intensywna korozja
- błotnik lewy osi tylnej, część tylna – głębokie pęknięcia, ubytek materiału
- błotnik lewy osi tylnej, część górna – brak
- układ hamulcowy - nieszczelność układu pneumatycznego hamulca koła tylnego prawego, do zweryfiowania
- osłony tapicerskie ścian i sufitu kabiny - zabrudzenia
- fotele - zabrudzenia eksploatacyjne tapicerki
- kanapa dolna - zabrudzenia eksploatacyjne
- lodówka - zabrudzenia
- akumulatory - niesprawne
- silnik - sygnalizacja będu sterowania (kontrolka Check Engine)
- ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe w warunkach warsztatowych

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.
1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Słupek przedni kabiny	L	do 110 µm	
2	Drzwi	L	do 110 µm	
3	Stopień	L	do 110 µm	
4	Słupek środkowy kabiny	L	do 110 µm	
5	Ściana boczna	L	do 110 µm	
6	Słupek tylny kabiny	L	do 110 µm	
7	Słupek przedni kabiny	P	do 110 µm	
8	Drzwi	P	do 110 µm	
9	Stopień	P	do 110 µm	
10	Słupek środkowy kabiny	P	do 110 µm	
11	Ściana boczna	P	do 110 µm	
12	Słupek tylny kabiny	P	do 110 µm	
13	Ściana tylna kabiny		do 110 µm	

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3


Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25


Fot. nr 26



Fot. nr 27


Fot. nr 28


Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu